


## ゼロクロス検出による周波数測定

ゼロクロス (基準電圧を横切った時) の間隔を測って周波数を算出する。



- 基準電圧をどこに置くか。
  - 1 GND
  - 2 0~5V の間の一定電圧・・・中央の 2.5V が最適と考えた。